



Teknisk test

TESTDATO: 06.10.2022

HOBBY A65 GM 131 HK MANUELL 2WD



Førstegang registrert



CHASSISNR: ZFA25000002G24137

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Campingbil

FRIST FOR PKK: 08.02.2024

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



CAMPING EKSTERIØR



CAMPING INTERIØR



CAMPING EL OG VARME



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Objektet er kontrollert:

Siste fuktmåling:

Temperatur ute:

Er objektet varmet opp: NEI

Vær:

MÅLEPUNKT	FUKT MÅLT I %	BESKRIVELSE
1 Gulv - høyre bak	60%	synlig skade - våt i lasterom høyre bak. soppvekst. trolig dårlig tetningslister lasteluke karm.



1 Målt fukt i % 60

Våt i lasterom høyre bak. Soppvekst. Trolig dårlig tetningslister lasteluke karm.



1 Målt fukt i % 60

Våt i lasterom høyre bak. Soppvekst. Trolig dårlig tetningslister lasteluke karm.



1 Målt fukt i % 60

Våt i lasterom høyre bak. Soppvekst. Trolig dårlig tetningslister lasteluke karm.



1 Målt fukt i % 60

Våt i lasterom høyre bak. Soppvekst. Trolig dårlig tetningslister lasteluke karm.

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Identitet			
1.1 Nøkler -	Mangler Kun 1 nøkkelsett Jobb for fiat	alle	
Eksteriør			
2.1 Dører -	Bulk med lakkskade Skade kan repareres. Event sjekk opp mot pris på ny dør. Ny dekal må til.	midten høyre	
2.2 Skjermer -	Bulk med lakkskade Må skiftes sideskjørt h/s + b-stolpedeksel. Ny dekal monteres	høyre foran	
2.3 Skjermer -	Sprekk Sprekk b-stolpedeksel v/s	venstre foran	
2.4 Skjermer -	Bulk med lakkskade	venstre	
2.5 Skap/påbygg -	Skadet Striper på alkove høyre oppe	høyre foran	
2.6 Vinduspussere/-spyler	Utslitte pusserblader Utslitte viskere		
2.7 Dekk/Felger -	For liten mønsterdybde sommerdekk Utslitte sommerdekk	alle	
2.8 Frontvindu -	Steinsprut Steinsprut frontrute liten. Kan repareres hos Riis	foran	
Lys			
3.1 Lys bak -	Defekt / sprukket glass Fukt/sprekker i flere av baklyktene.	bak	
3.2 Andre lys -	Skader utelys	høyre	
Interiør			
4.1 Dørtrekk -	Knekt plastbøyle søppelbøtte	høyre	
4.2 Teppet/bekledning -	Skadet Div skader/ hakk i golvet. Event lime så blir tett	alle	
4.3 Multimedia	Dab+ mangler Dab virker ikke. Mangler antenne?		
Camping eksteriør			
5.1 Dør -	Myggnetting skadet/defekt Løs myggdør. Må ha nye festeklips.	høyre	
5.2 Luke -	Mangler nøkkel Defekt lokk vannpåfylling	venstre	
5.3 Markise -	Støtteben defekt/mangler Det er brukt butyl isteden for lim på alle 4 markisefester. Gir seg v/belastning. Bolter etterstrammes.	alle	
Camping interiør			
6.1 Kjøkken	Øvrige feil Nedre kjøkkenskuffer henger på ettermontert avstigning. Må tilpasses.		
6.2 Bad	Skade på innredning Løs klessnor. Mangler feste i motsatt ende		
6.3 Sittegruppe -	Mekanisme til bord defekt Bord revet løs fra vegg. Må lage ei skinne som festes/limes i vegg for å feste bordet i	midten	
6.4 Soveplass -	Øvrige feil Mangler endestoppet på gardin v/køye baki	venstre bak	
6.5 Soveplass -	Øvrige feil Revnet sikkerhetsnett øvre køye bak	bak, oppe	
6.6 Soveplass -	Øvrige feil Løs list alkove venstre foran.	venstre foran	
6.7 Brannslukker -	Mangler	bak	

6.8	Kjøl/frys -	Mangler hyller Defekt lokk hylle i kjøleskapdør	høyre
6.9	Takluke -	Feil på lukkemekanisme Treg mekanisme takluke. Tror det kan smøres	oppe, midten bak
6.10	Skap -	Øvrige feil Midtre skapdør på badet borte. M/speil og hengsler. Revet ut v/innfestning	midten, oppe
Camping fuktmåling			
7.1	Gulv -	Våt i lasterom høyre bak. Soppvekst. Trolig dårlig tetningslister lasteluke karm.	høyre bak
Opplysninger/klargjøring			
9.1	Øvrig utstyr/klargjøring -	Utvendig og innvendig vask	alle



1.1 Mangler
Kun 1 nøkkelsett
Jobb for fiat



2.1 Bulk med lakkskade
Skade kan repareres.
Event sjekk opp mot pris på ny dør.
Ny dekal må til.



2.1 Bulk med lakkskade
Skade kan repareres.
Event sjekk opp mot pris på ny dør.
Ny dekal må til.



2.2 Bulk med lakkskade
Må skiftes sideskjørt h/s + b-stolpedeksel.
Ny dekal monteres



2.2 Bulk med lakkskade
Må skiftes sideskjørt h/s + b-stolpedeksel.
Ny dekal monteres



2.3 Sprekk
Sprekk b-stolpedeksel v/s



2.3 Sprekk
Sprekk b-stolpedeksel v/s



2.4 Bulk med lakkskade



2.4 Bulk med lakkskade



2.5 Skadet
Striper på alkove høyre oppe



2.5 Skadet
Striper på alkove høyre oppe




2.7 For liten mønsterdybde sommerdekk
Utslitte sommerdekk



2.8 Steinsprut
Steinsprut frontrute liten. Kan repareres hos Riis



3.1 Defekt / sprukket glass
Fukt/sprekker i flere av baklyktene.



3.1 Defekt / sprukket glass
Fukt/sprekker i flere av baklyktene.



3.2 Øvrige feil
Skader utelys