



Teknisk test

HOBBY A65 GM 131 HK MANUELL 2WD

TESTDATO: 05.10.2022



CHASSISNR: ZFA25000002F14037

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Campingbil

FRIST FOR PKK: 30.11.2022

Testen er en vurdering av kjøretøys tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



CAMPING EKSTERIØR



CAMPING INTERIØR



CAMPING EL OG VARME



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Objektet er kontrollert:	Siste fuktmåling:	
Temperatur ute:	Er objektet varmet opp: NEI	Vær:

MÅLEPUNKT	FUKT MÅLT I %	BESKRIVELSE
1 Serviceluke - venstre	52%	fukt i toalettluke.
2 Gulv - venstre bak	60%	måler 60 % fukt i golvet i gasskasse. 30% målt i vegg under luke. trolig lekk fra lasteluke. tapet misfarget
3 Gulv - høyre bak	88%	måler fukt i lasterom h/s. 60-80% misfarget tapet. trolig lekk på lasteluke



1 Målt fukt i % 52
Fukt i toalettluke.



2 Målt fukt i % 60
Måler 60 % fukt i golvet i gasskasse. 30% målt i vegg under luke.
Trolig lekk fra lasteluke.
Tapet misfarget



2 Målt fukt i % 60
Måler 60 % fukt i golvet i gasskasse. 30% målt i vegg under luke.
Trolig lekk fra lasteluke.
Tapet misfarget



2 Målt fukt i % 60
Måler 60 % fukt i golvet i gasskasse. 30% målt i vegg under luke.
Trolig lekk fra lasteluke.
Tapet misfarget



2 Målt fukt i % 60

Måler 60 % fukt i golvet i gasskasse. 30% målt i vegg under luke.

Trolig lekk fra lasteluke.

Tapet misfarget



3 Målt fukt i % 88

Måler fukt i lasterom h/s. 60-80%

Misfarget tapet.

Trolig lekk på lasteluke



3 Målt fukt i % 88

Måler fukt i lasterom h/s. 60-80%

Misfarget tapet.

Trolig lekk på lasteluke



3 Målt fukt i % 88

Måler fukt i lasterom h/s. 60-80%

Misfarget tapet.

Trolig lekk på lasteluke



3 Målt fukt i % 88

Måler fukt i lasterom h/s. 60-80%

Misfarget tapet.

Trolig lekk på lasteluke

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Identitet			
1.1 Nøkler	Mangler Kun 1 nøkkelsett		
Eksteriør			
2.1 Under bil -	Mangler lokk spillvann	venstre	
2.2 Under bil -	Beskyttelsesplate skadet/mangler Defekt eksosskjold	midten	
2.3 Dører -	Bulk med lakkskade Dør må event sparklet + lakkeres. Ny dekal monteres.	høyre	
2.4 Dører -	Løs myggdør + ødelagt i bunn. Hopper ut av spor	høyre	
2.5 Låser/tyverisikring -	Låsesylinder defekt Mangler låsesylinder lasteluke høyre bak	høyre bak	
2.6 Skap/påbygg -	Defekt feste fjær lokk over strømkontakt	venstre	
2.7 Skap/påbygg -	Skadet Skadet bjelke bak på bilen. Tror den kan demonteres, rettes, lakkeres og limes på nytt.	bak	
2.8 Dekk/Felger -	For liten mønsterdybde sommerdekk Slitte dekk foran	begge foran	
Lys			
3.1 Lys bak -	Fukt Sprekke/ fukt i 4 baklys	høyre bak	
3.2 Lys bak -	Skiltlys- defekter Mangler biter av skiltlys begge bak	begge bak	
Motor			
4.1 Service	Trenger medium service Service		
4.2 Service	Registerreim/kjede Skifte av registerreim		
Hjuloppheng/styring			
5.1 Fjærer/støtdemper -	Støtdemper lekkasje	begge bak	
Brems			
6.1 Parkeringsbrems -	For lang vandring Parkbrems justeres	begge bak	
Interiør			
7.1 Dørtrekk -	Knekt plastring søppelbøtte	høyre	
7.2 Multimedia	Dab+ mangler Får ikke dab signal. Mangler trolig dab antenne.		
Camping eksteriør			
8.1 Luke -	Øvrige feil Samtlige låser er trege. Smøres	alle	
8.2 Luke -	Mangler nøkkel Vannlokk mangler låsesylinder.	venstre bak	
8.3 Markise -	Defekt Markise går ikke som den skal. Henger igjen i bakkant. Skade på hovedarm venstre. Bakre	venstre bak	
Camping interiør			
9.1 Kjøkken -	Øvrige feil Sprukket hylle kjøleskap	oppe	
9.2 Kjøkken -	Kjøkkenbenk skadet Benkeplate skadet	høyre foran	
9.3 Komfyr/stekeovn -	Øvrige feil Venstre gassbluss vanskelig å tenne. Rengjøring/justering	venstre	
9.4 Komfyr/stekeovn	Øvrige feil Mangler støtputer 5 stk		
9.5 Bad -	Skade på innredning Klessnor ruller ikke inn automatisk	bak	

9.6	Bad	Sprekk/skadet toalett Defekt toalett kasett		
9.7	Sittegruppe -	Skade på interiør Bortfeste løsnet fra veggen. Må montere ei skinne som festes i veggen med lim/ skruer	venstre	
9.8	Sittegruppe	Skade på interiør Hakk bordplate		
9.9	Sittegruppe -	Skade på interiør Feste for lås til ekstraplate v/sittegruppe er bøyd.	foran	
9.10	Sittegruppe	Skade på interiør Defekt knott v/ sittegruppe		
9.11	Brannslukker	Mangler Brannslukker mangler		
9.12	Vindu -	Solskjerming skadet/defekt Løst håndtak solgardiner venstre fram. Kan limes	venstre foran	
9.13	Takluke -	Øvrige feil Treg mekanisme takluke. Smøres	midten bak	
Camping fuktmåling				
10.1	Service Luke -	Fukt i toalettluke.	venstre	
11.2	Gulv -	Måler 60 % fukt i golvet i gasskasse. 30% målt i vegg under luke. Trolig lekk fra lasteluke. Tapet misfarget	venstre bak	
Opplysninger/klargjøring				
13.1	Øvrig utstyr/klargjøring -	Trenger grundig rengjøring Inn/utv vask	alle	
			eks. mva	



1.1 Mangler
Kun 1 nøkkelsett



2.1 Øvrige feil
Mangler lokk spillvann



2.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler
Defekt eksoskjold



2.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler
Defekt eksoskjold




2.3 Bulk med lakkskade
Dør må event sparklet + lakkeres. Ny dekal monteres.



2.3 Bulk med lakkskade
Dør må event sparklet + lakkeres. Ny dekal monteres.



2.4 Øvrige feil
Løs myggdør + ødelagt i bunn. Hopper ut av spor



2.4 Øvrige feil
Løs myggdør + ødelagt i bunn. Hopper ut av spor



2.4 Øvrige feil
Løs myggdør + ødelagt i bunn. Hopper ut av spor



2.5 Låsesylinder defekt
Mangler låsesylinder lasteluke høyre bak



2.6 Øvrige feil
Defekt feste fjær lokk over strømkontakt



2.7 Skadet
Skadet bjelke bak på bilen.
Tror den kan demonteres, rettes, lakkeres og limes på nytt.



2.8 For liten mønsterdybde sommerdekk
Slitte dekk foran



2.8 For liten mønsterdybde sommerdekk
Slitte dekk foran



3.1 Fukt
Sprekke/ fukt i 4 baklys



3.1 Fukt
Sprekke/ fukt i 4 baklys



3.2 Skiltlys- defekter
Mangler biter av skiltlys begge bak



5.1 Støtdemper lekkasje



5.1 Støtdemper lekkasje




6.1 For lang vandring
Parkbrems justeres




7.1 Øvrige feil
Knekt plastring søppelbøtte



8.1 Øvrige feil
Samtlige låser er trege. Smøres



8.2 Mangler nøkkel
Vannlokk mangler låsesylinder.



8.2 Mangler nøkkel
Vannlokk mangler låsesylinder.



8.3 Defekt
Markise går ikke som den skal. Henger igjen i bakkant. Skade på hovedarm venstre. Bakre



8.3 Defekt
Markise går ikke som den skal. Henger igjen i bakkant. Skade på hovedarm venstre. Bakre



9.1 Øvrige feil
Sprukket hylle kjøleskap



9.1 Øvrige feil
Sprukket hylle kjøleskap



9.2 Kjøkkenbenk skadet
Benkeplate skadet



9.2 Kjøkkenbenk skadet
Benkeplate skadet



9.2 Kjøkkenbenk skadet
Benkeplate skadet



9.3 Øvrige feil
Venstre gassbluss vanskelig å tenne.
Rengjøring/justering



9.4 Øvrige feil
Mangler støtputer 5 stk



9.5 Skade på innredning
Klessnor ruller ikke inn automatisk



9.6 Sprekk/skadet toalett
Defekt toalett kasett



9.7 Skade på interiør
Bortfeste løsnet fra veggen.
Må montere ei skinne som festes i veggen med
lim/ skruer



9.8 Skade på interiør
Hakk bordplate



9.8 Skade på interiør
Hakk bordplate



9.9 Skade på interiør
Feste for lås til ekstraplate v/sittegruppe er bøyd.



9.10 Skade på interiør
Defekt knott v/ sittegruppe



9.11 Mangler
Brannslukker mangler



9.12 Solskjerming skadet/defekt
Løst håndtak solgardiner venstre fram.
Kan limes



9.13 Øvrige feil
Treg mekanisme takluke. Smøres

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK

PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK

PRODUKSJONSDATO DEKK

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK

Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understallsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Skap/påbygg
-  Cabriolet/hardtop
-  Speil
-  Tilhengerfeste
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Rails
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Panoramatak/takluke
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølssystem/vannpumpe
-  Lekkasjer
-  Motorfester/-demper
-  Oljeforbruk/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Dieselpumpe/dyser/gløding
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Luftbelger
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsfunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsvæske
-  Lekkasjer
-  Rør/slanger
-  Lasteavhengig ventil
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Bagasjeromskjuler
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Varerom
-  Solblending panoramatak
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt

Camping eksteriør

-  Dør
-  Luke
-  Trapp
-  Rom gassbeholder
-  Markise
-  Karosseri gjennomføring
-  Sykkelstativ
-  Drag
-  Støtteben
-  Totalinntrykk eksteriør

Camping interiør

-  Kjøkken
-  Komfyr/stekeovn
-  Bad
-  Sittegruppe
-  Soveplass
-  Brannslukker
-  Kjøl/frys
-  Vindu
-  Takluke
-  Totalinntrykk interiør
-  Skap
-  Belysning

Camping el og varme

- ☒ Vifte/avtrekk
- ☒ Varmeanlegg
- ☒ Lys
- ☒ Multimedia/TV
- ☒ 220 V
- ☒ Forbruksbatteri
- ☒ Styrepanel
- ☒ Sikringsskap
- ☒ Øvrige feil
- ☒ Takluke
- ☒ Takventil
- ☒ Antenne gjennomføring
- ☒ Vindu
- ☒ Lasteluke
- ☒ Serviceluke
- ☒ Inngangsdør
- ☒ Bad
- ☒ Kjøkkeninnredning
- ☒ Gulv
- ☒ Tak
- ☒ Vegg

Opplysninger/klargjøring

- ☒ Opplysninger
- ☒ Overkjørte kilometer
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant